

Αναφορά Επισκευής

211-9991260

Δ.Α. 765

10/5/2016

ΑΦ.Μ. 031143241

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 18.05.2016

ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΡΑΦΙΟΣ ΔΗΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *MG MANAGER*

Στοιχεία εξοπλισμού / προϊόντος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΠΠ : K115184689

ID :

TECHID :

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

11.05.2016

ΗΜ/ΝΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ:

18.05.2016

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ :

18.05.2016

ΚΩΔΙΚΟΣ:

265123

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

VGA ATI GB R9 280X 3GB GDDR5 384BIT

ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ(SN):

SN140451253900

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : ΔΑ 765 10/5/2016

Στοιχεία επισκευής

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΑΝ :

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΑΝ :

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ :

ΔΑ 765 10/5/2016

ΣΧΟΛΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ / ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ :

ΚΑΜΕΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ PCB

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Το προϊόν καθίσταται ΕΚΤΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ και επιστρέφεται όπως παρελήφθη επειδή ελαττώματα ή βλάβη του προϊόντος ή εξαρτήματα αυτού προκλήθηκαν από έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω λόγους: κακή χρήση ή διαχείριση, αποστολή ή μεταφορά χωρίς κατάλληλη συσκευασία, έχει χτυπημένα ή παραποιημένα μέρη, έγινε εγκατάσταση λογισμικού ή άλλου υλικού από μη εξουσιοδοτημένο από την Εταιρία άτομο, υπήρχε ακατάλληλη προετοιμασία ή συντήρηση στο χώρο εγκατάστασης, υπέστη ηλεκτρική ή μηχανική καταπόνηση πέραν των προδιαγραφών του.

-Η συγκεκριμένη επισκευή που πραγματοποιήθηκε στα εργαστήριά μας, δεν τροποποιεί τη διάρκεια και τους όρους εγγύησης καλής λειτουργίας της συσκευής σας.

-Τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας, σύμφωνα με τους όρους του κατασκευαστή.

-Τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν είναι είτε καινούρια, είτε λειτουργικά ισοδύναμα με καινούρια σε απόδοση και αξιοπιστία.

-Τα προσωπικά δεδομένα που έχετε δηλώσει κατά τη συγκεκριμένη επαφή σας με την εταιρεία μας, ενδέχεται να προωθηθούν στον κατασκευαστή της συσκευής, για χρήση αποκλειστικά και μόνο για άντληση πληροφοριών αναφορικά με τη συγκεκριμένη επισκευή. Σας προτρέπουμε να συμμετέχετε σε αυτήν την έρευνα ικανοποίησης, προκειμένου να μας βοηθήσετε να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας.